

**NUJNO: DOPIS O POPRAVKU MEDICINSKE NAPRAVE NA TERENU**

december 10, 2021

Spoštovani kupec podjetja Abbott,

prejeli ste naslednje tri (3) popravke na terenu. Abbott združuje težave, povezane z instrumentom, ki bi lahko privedle do nepravilnih rezultatov na sistemih Alinity m.

Ukrepi na terenu so naslednji:

1. Ukrepi na terenu 1: (FA-AM-DEC2021-262) Izskočitev reakcijske posode
2. Ukrepi na terenu 2: (FA-AM-DEC2021-263) Postopek za vzdrževanje in diagnostiko 2303
3. Ukrepi na terenu 3: (FA-AM-DEC2021-264) Nastavitev višine droga sponke

Vrniti je treba en izpolnjen obrazec z odgovorom kupca, na katerem je navedeno, da je prejel in razume te tri dopise. Prosimo, vrnite obrazec z odgovorom karseda hitro.

Vse dopise pozorno preberite. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalnega predstavnika za molekularno diagnostiko Abbott.